

Stručný popis brusiv a jejich použití

		materiály																									
		povrchová úprava													materiály na bázi dřeva		plasty	masiv		minerální látky							
		akrylátový lak	stará barva	starý lak	základový plnič	základová fólie	základ	melaminová fólie	NC lak	PU lak	plnič	polyesterový lak	UV lak	vodouředitelný lak	MDF deska	desky z minerálních vláken	dřevotříska	překlíčka, spárovka	plasty	minerální materiály	tvrdé dřevo	pryskyřičné dřevo	měkké dřevo	beton	omítka	sádkokarton	kámen
1707	siapar		●	●															○		●	●	○				
1719	sialac	●																									
1730	sialac	●																									
1748	sialac				○		●		●	●	○	●	●	●					○	○							
1749	sialal f				○					○	○	○	○		●	○	●		○		○		●				○
1902	siacraft																										
1909	siawood					●		○													●	●	●				
1918	sialac	●											●														
1919	siawood +				○						○								○	○	●	●	●				
1960	siarexx cut	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		○			●	●	●	●	●		○	○	
2790	sianet	●																		●	●						
2812	sialal x																	●		○	●		●				
2920	siawood x		○	○	○						○				●		○	○		●	●	●	●				
2921	siawood x			○											●		○	○		○	○	●	●				
2933	siatur jo														○		○	○		●	●	●	●				
2936	siatur jj				○		○		○	○	○	○	○	○						●	●	●	●				
2943	siatur h														○		○	●		○	●	○	●				
2951	siatur h	●			●		●		●	●	●	●	●	●				●	○	●	●	●	●		○	○	
7900	sianet																										
7500	sianet CER																										
7983	siasponge flex (dvoustr. houbičky)	●	●	●	●			○	○	●	○	●	●	●						○					○		
7990	siasponge (čtyřstr. houbičky)	●	●	●	●			○	○	●	○	●	●	●											○		
7991	siasponge (čtyřstr. houbičky)	●	●	●	●			○	○	●	○	●	●	●											○		

Označení:

- hlavní využití
- vedlejší využití
- vedlejší využití

siafast

siasoft

vlies

brusný papír nebo tkanina na suchém zipu

brusný papír nebo tkanina na pěnovém podkladě

brusné rouno (6120, 6711, 6270)

Stručný popis brusiv a jejich použití

		provedení								využití										podklad				
		role	archy	přířezy	brusivo na pěně	delta a polygon	kotouče	pásky	jiná systémová řešení	kalibrace	obroušení	úběr	narušení struktury povrchu	mezilakové broušení	jemné broušení	konečné broušení	příprava na leštění	profilové broušení	hrubé broušení	flexibilní tkanina	pevná tkanina	papír	pevný papír	pěna
1707	siapar	●		●		●	●	●			●	●	●										●	
1719	sialac							●						●	●								●	
1730	sialac							●						●		●							●	
1748	sialac	●	●	●			●							●		●	●	●				●		
1749	sialal f	●		●			●	●		●			●	●		●							●	
1902	siacraft		●										●									●		
1909	siawood							●					●	●	●				●				●	
1918	sialac							●					●	●	●	●								
1919	siawood +	●	●	●		●	●	●		●					●				●				●	
1960	siarexx cut	●	●	●		●	●						●	●		●						●		
2790	sianet													●		●								
2812	sialal x	●	●				●	●		●	●		●	●							●			
2920	siawood x	●		●			●	●	●	●	●			●	●						●			
2921	siawood x	●						●			●										●			
2933	siatur jo	●		●				●	●		●	●	●	●				●		●				
2936	siatur jj	●	●	●			●	●	●				●	●				●		●				
2943	siatur h	●		●			●	●	●				●					●		●				
2951	siatur h	●	●	●			●	●	●				●	●				●		●				
7900	sianet	●	●	●		●	●													●				
7500	sianet CER		●	●			●													●				
7983	siasponge flex (dvoustr. houbičky)				●																			●
7990	siasponge (čtyřstr. houbičky)				●						●			●	●									●
7991	siasponge (čtyřstr. houbičky)				●						●		●	●	●									●

Vysvětlivky k materiálům:

1. číslice podklad
2. číslice zrno

- 1 papír, 2 tkanina, 3 kombinace, 4 fibr, 5 fólie, 6 rouno, 7 úplet
- 2 diamant, 5 keramika, 6 smírek, 7 karbid křemíku, 8 zirkonkorund, 9 korund

Stručný popis brusiv a jejich použití

Rozsah zrnitosti																					
		16	20	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
1707	siapar	●	●	●	●																
1719	sialac													●	●	●	●	●	●	●	●
1730	sialac												●	●	●	●	●	●	●	●	●
1748	sialac											●	●	●	●	●	●	●			
1749	sialal f					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1902	siacraft					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
1909	siawood							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1918	sialac														●	●	●	●	●	●	
1919	siawood +				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
1960	siarexx cut					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2790	sianet							●	●	●	●	●	●	●							
2812	sialal x	●		●	●	●		●	●	●	●										
2920	siawood x	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
2921	siawood x				●	●	●	●	●	●	●										
2933	siatur jo							●	●	●	●	●	●								
2936	siatur jj							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2943	siatur h								●	●	●	●	●		●						
2951	siatur h					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
7900	sianet								●	●	●	●	●	●	●		●	●			
7500	sianet CER								●	●	●	●	●	●	●		●	●			
7983	siasponge flex (dvoustr. houbičky)							●		●			●	●		●					
7990	siasponge (čtyřstr. houbičky)				●			●		●			●								
7991	siasponge (čtyřstr. houbičky)							●		●			●	●							

Označení:

- dělá se v dané zrnitosti